

**EAU EN VAL ES DUNES**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

**CONTRÔLE SANITAIRE PLOMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES EDCH**

MONSIEUR LE PRESIDENT  
EAU EN VAL ES DUNES  
1 rue Guéritot  
  
14370 ARGENCES

Prélèvement du : **mardi 27 juin 2023 à 11h00**  
Code Sise du prélèvement : **00231257**  
Installation : Unité de distribution ARGENCES  
Nom du point de surveillance : PC ARGENCES  
Localisation exacte : ROBINET CUISINE MAIRIE  
Commune : ARGENCES

Prélevé par : LOUIS MAGIN  
Type visite : D1+D2 EN DISTRIBUTION  
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

**Analyse laboratoire**

effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2023.11834-1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.</b>					
Cuivre	0,0455 mg/L		2,00		1,00
Nickel	<2,0 µg/L		20,00		
Plomb	2,0 µg/L		10,00		

**Zone desservie**

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARGENCES  
BELLENGREVILLE  
BILLY  
BISSIÈRES  
CANTELOUP  
CHICHEBOVILLE  
CLEVILLE  
CROISSANVILLE  
MERY-BISSIÈRES-EN-AUGE  
MEZIDON VALLEE D'AUGE  
MOULT-CHICHEBOVILLE  
SAINT-OUEN-DU-MESNIL-OGER  
VALAMBRAY  
VIMONT

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00231257)**

*Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.*

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

Le technicien sanitaire en chef

**Signé**

Sylvie KERBOUL